

安全パトロール点検表				
工事名	福岡ポンプ場土木工事(その2)			
工事場所	福岡町			
工期	平成27年6月3日 ~ 平成28年3月16日			
施工業者名	請負金額	133,432千円	進捗率	3.7%
現場代理人	作業内容 鋼矢板設置			
点検項目	点検細目	現場満点	評点	
安全管理体制	9 現場代理人の常駐及び表示 (10点)	35	34	
	5 施工計画書の常備 (5点)			
	5 施工体系の表示(2箇所) (施工体系台帳の常備) (5点)			
	5 安全管理組織表の表示 (5点)			
	5 緊急連絡網の表示 (5点)			
安全施設 及び 標識・標示	5 保護具の着用(アゴひも確認・安全帯) (5点)	25	25	
	5 工事看板の適切な内容及び設置 (5点)			
	10 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)			
整理・整頓 消火器・救急品 の備付	10 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)	22	22	
	5 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)			
	3 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 (消費期限の確認) (3点)			
	2 救急用品の備付 (2点)			
	2 安全旗の掲揚 (2点)			
	5 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)			
5 現場の整理整頓(資材の管理状況) (5点)				

点検項目	点検細目	現場満点	評点
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) <input type="checkbox"/> 車輻系建設機械 <input checked="" type="checkbox"/> 3 玉掛 <input checked="" type="checkbox"/> 3 移動式クレーン免許 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> その他(基礎工事)	17	17
	各種作業主任者 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 3 土止め支保工 <input type="checkbox"/> 地山掘削 <input type="checkbox"/> 型枠支保工 <input type="checkbox"/> 足場組立工 <input type="checkbox"/> その他		
	<input type="checkbox"/> 建設工事に必要な届出 (2点) (例:道路占用・道路使用等)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 5 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注)協力業者も含む		
各種建設機械 及び 施工方法状況	<input checked="" type="checkbox"/> 3 各種機械の点検整備 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 5 適切な機械選定 (5点) <input type="checkbox"/> 掘削・切土等の適否 (10点)	14	14
	<input checked="" type="checkbox"/> 3 作業に対する見張り人・合図人の配置 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 3		
	<input checked="" type="checkbox"/> 3 第三者に対する交通整理員及び <input checked="" type="checkbox"/> 3 誘導員の配置 (各3点)		
	小計		
点検項目による 採点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	94.1	
その他総合的 評価	理由 (±5点) (B)	0	
合計 (A+B)		94.1	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 94 点 でした。 総評 ・現場代理人はワッペン等で表示をお願いします。			
点検年月日	平成27年9月11日	点検者	安全委員会

安全パトロール点検表				
工事名	香川綾南線道路改良工事（5工区）			
工事場所	香南町池内			
工期	平成27年6月26日～平成28年2月5日			
施工業者名	請負金額	23,951千円	進捗率	15%
現場代理人	作業内容	集水マス設置		
点検項目	点検細目	現場満点	評点	
安全管理体制	10 現場代理人の常駐及び表示 (10点)	35	35	
	5 施工計画書の常備 (5点)			
	5 施工体系の表示（2箇所） （施工体系台帳の常備） (5点)			
	5 安全管理組織表の表示 (5点)			
	5 緊急連絡網の表示 (5点)			
安全施設 及び 標識・標示	5 工事看板の適切な内容及び設置 (5点)	25	25	
	10 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)			
	10 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)			
整理・整頓 消火器・救急品 の備付	5 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)	22	19	
	3 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 （消費期限の確認） (3点)			
	2 救急用品の備付 (2点)			
	2 安全旗の掲揚 (2点)			
	2 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)			
	5 現場の整理整頓（資材の管理状況） (5点)			

点検項目	点検細目	現場満点	評点			
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) 3 車輛系建設機械 3 玉掛 3 移動式クレーン 3 3 3 3 その他（ローラー） 3 各種作業主任者 土止め支保工 3 地山掘削 型枠支保工 (各3点) 足場組立工 3 その他（解体） 2 建設工事に必要な届出 (2点) （例：道路占用・道路使用等） 5 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) （注）協力業者も含む	25	25			
	各種建設機械 及び 施工方法状況			12 各種機械の点検整備 (各3点)	26	26
				5 適切な機械選定 (5点)		
				掘削・切土等の適否 (10点)		
				3 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点) 3 6 第三者に対しての交通整理員及び (各3点) 6 誘導員の配置		
小 計		133	130			
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	92.8				
その他総合的 評 価	理 由 (±5点) (B)	0				
合 計 (A+B)		92.8				
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 <u>93</u> 点 でした。 総 評 ・仮設電源にアースの取付とコードリールの代用に使用している分電盤の 見直しをお願いします。						
点検年月日	平成27年9月11日	点検者	安全委員会			