

安全パトロール点検表					
工 事 名	仏生山処理分区污水管工事（2工区）				
工 事 場 所	仏生山町				
工 期	平成27年6月8日 ～ 平成28年2月29日				
施 工 業 者 名		請 負 金 額	46,608千円	進捗率	20%
現 場 代 理 人		作 業 内 容	マンホール設置・本管敷設		
点 検 項 目	点 検 細 目			現場満点	評 点
安全管理体制	8 現場代理人の常駐及び表示 (10点)			35	33
	5 施工計画書の常備 (5点)				
	5 施工体系の表示（2箇所） （施工体系台帳の常備） (5点)				
	5 安全管理組織表の表示 (5点)				
	5 緊急連絡網の表示 (5点)				
安全施設 及び 標識・標示	5 工事看板の適切な内容及び設置 (5点)			25	24
	10 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)				
	9 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)				
整理・整頓 消火器・救急品 の備付	5 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)			22	21
	3 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 （消費期限の確認） (3点)				
	2 救急用品の備付 (2点)				
	2 安全旗の掲揚 (2点)				
	5 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)				
	4 現場の整理整頓（資材の管理状況） (5点)				

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点	
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☐ 車輛系建設機械 ☐ 玉掛 ☐ 移動式クレーン ☐ その他 各種作業主任者 (各3点) 3 土止め支保工 3 地山掘削 ☐ 型枠支保工 ☐ 足場組立工 ☐ その他 2 建設工事に必要な届出 (2点) （例：道路占用・道路使用等） 5 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) （注）協力業者も含む	22	20	
	各種建設機械 及び 施工方法状況	12 各種機械の点検整備 (各3点) 5 適切な機械選定 (5点) 10 掘削・切土等の適否 (10点) 3 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点) 3 21 第三者に対しての交通整理員及び (各3点) 21 誘導員の配置	51	51
	小 計		155	149
	点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	91.3	
	その他総合的 評 価	理 由 (±5点) (B)	0	
合 計 (A+B)		91		
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 <u>91</u> 点 でした。 総 評 ・昇降設備の準備 ・移動式クレーンの資格者の表示 ・資材の仮置き管理の工夫				
点検年月日	平成27年10月8日	点 検 者	安全委員会	