

安全パトロール点検表					
工 事 名	香東川総合開発事業 柁川ダム 付替市道建設工事 (西岸線第26工区)				
工 事 場 所	塩江町安原上東				
工 期	平成30年3月13日 ～ 平成31年2月28日				
施 工 業 者 名	㈱ 河 野 組	請 負 金 額	82,100千円	進捗率	50 %
現 場 代 理 人	東 山 英 司	作 業 内 容			
点 検 項 目	点 検 細 目		現場満点	評 点	
安 全 管 理 体 制	☒ 現場代理人の常駐及び表示	(10点)	10	5	
	☒ 施工計画書の常備	(5点)	5	5	
	☒ 施工体系の表示 (2箇所) (施工体系台帳の常備)	(5点)	5	5	
	☒ 安全管理組織表の表示	(5点)	5	5	
	☒ 緊急連絡網の表示	(5点)	5	5	
	☒ 保護具の着用 (アゴひも確認・安全帯)	(5点)	5	5	
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	☒ 工事看板の適切な内容及び設置	(5点)	5	5	
	☒ 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置	(10点)	10	10	
	☒ 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置	(10点)	10	6	
整 理 ・ 整 頓 消 火 器 ・ 救 急 品	☒ 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置	(5点)	5	5	
	☒ 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 (消費期限の確認)	(3点)	3	3	
	☒ 救急用品の備付	(2点)	2	2	
	☒ 全旗の掲揚	(2点)	2	2	
	☒ 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況	(5点)	5	3	
	☒ 現場の整理整頓 (資材の管理状況)	(5点)	5	5	

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☒ 車輛系建設機械 ☒ 玉掛 ☒ 移動式クレーン	9	8
	☐ その他		
	各種作業主任者 (各3点) ☒ 土止め支保工 ☒ 地山掘削 ☐ 型枠支保工	9	9
	☒ 足場組立工 ☐ その他		
	☐ 建設工事に必要な届出 (2点) (例：道路占用・道路使用等)	－	－
	☐ 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各 種 建 設 機 械 及 び 施 工 方 法 状 況	☒ 各種機械の点検整備 (各3点)	9	9
	☒ 適切な機械選定 (5点)	5	5
	☒ 掘削・切土等の適否 (10点)	10	10
	☒ 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	3	3
	☒ 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	3	3
小 計		135	122
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	90	
その他 総括的 評 価	理 由 (±5点) (B) ゴミの分別収集・車の歯止め良好でした。	+2	
	合 計 (A+B)	92	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 <u>92</u> 点 でした。			
総 評 ○高所作業における墜落・落下防止設備の整備をお願いします。 クレーン作業時、合図者・見張人は必ず合図を行って下さい。 また、吊荷が作業員の頭上を通らないように注意して下さい。			
点検年月日	平成30年11月16日	点 検 者	安 全 委 員 会