

安全パトロール点検表						
工 事 名	(防災・安全社会資本整備交付金) 国道193号 (寺井高架橋) 道路整備工事					
工 事 場 所	寺井町					
工 期	平成30年9月3日 ～ 平成31年2月19日					
施 工 業 者 名	金本建設(株)	請 負 金 額	31,300千円	進捗率	10 %	
現 場 代 理 人	海原義信	作 業 内 容	なし			
点 検 項 目	点 検 細 目			現場満点	評 点	
安全管理体制	☒ 現場代理人の常駐及び表示 (10点)			10	10	
	☒ 施工計画書の常備 (5点)			5	5	
	☒ 施工体系の表示 (2箇所) (施工体系台帳の常備) (5点)			5	5	
	☒ 安全管理組織表の表示 (5点)			5	5	
	☒ 緊急連絡網の表示 (5点)			5	5	
	☒ 保護具の着用 (アゴひも確認・安全帯) (5点)			5	5	
安全施設 及び 標識・標示	☒ 工事看板の適切な内容及び設置 (5点)			5	5	
	☒ 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)			10	10	
	☒ 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)			10	7	
整理・整頓 消火器・救急品 の備付	☒ 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)			5	5	
	☒ 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 (消費期限の確認) (3点)			3	3	
	☒ 救急用品の備付 (2点)			2	2	
	☒ 安全旗の掲揚 (2点)			2	2	
	☒ 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)			5	5	
	☒ 現場の整理整頓 (資材の管理状況) (5点)			5	5	

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☐ 車輛系建設機械 ☐ 玉掛 ☐ 移動式クレーン ☐ その他	—	—
	各種作業主任者 (各3点) ☐ 土止め支保工 ☐ 地山掘削 ☐ 型枠支保工 ☐ 足場組立工 ☐ その他	—	—
	☒ 建設工事に必要な届出 (2点) (例：道路占用・道路使用等)	2	2
	☒ 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各種建設機械 及び 施工方法状況	☐ 各種機械の点検整備 (各3点)	—	—
	☐ 適切な機械選定 (5点)	—	—
	☐ 掘削・切土等の適否 (10点)	—	—
	☐ 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	—	—
	☐ 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	—	—
小 計		89	86
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	91.8	
その他総合的 評 価	理 由 (B) (±5点)	0	
	合 計 (A+B)	92	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 <u>92</u> 点 でした。			
総 評 ○足場の通路に標示類を設置してもらいたい ○作業床のブルーシートの下に段差があったので安全のため、解消してもらいたい。			
点検年月日	平成30年10月19日	点 検 者	安 全 委 員 会