

安全パトロール点検表				
工事名	明神永之谷線道路改良工事			
工事場所	高松町			
工期	平成30年11月7日～令和2年1月31日			
施工業者名	(株)北村組	請負金額	52,981千円	進捗率 47%
現場代理人	三谷信之	作業内容	構造物取壊・ガッター施工	
点検項目	点検細目	現場満点	評点	
安全管理体制	<input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人の常駐及び表示 (10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の常備 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体系の表示(2箇所) (施工体系台帳の常備) (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全管理組織表の表示 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急連絡網の表示 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 保護具の着用(アゴひも確認・安全带) (5点)	5	5	
安全施設 及び 標識・標示	<input checked="" type="checkbox"/> 工事看板の適切な内容及び設置 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)	10	10	
整理・整頓 消火器・救急品	<input checked="" type="checkbox"/> 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 (消費期限の確認) (3点)	3	3	
	<input checked="" type="checkbox"/> 救急用品の備付 (2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 全旗の掲揚 (2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)	5	3	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場の整理整頓(資材の管理状況) (5点)	5	5	

点検項目	点検細目	現場満点	評点
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) <input type="checkbox"/> 車輻系建設機械 <input type="checkbox"/> 玉掛 <input type="checkbox"/> 移動式クレーン <input type="checkbox"/> その他	—	—
	各種作業主任者 (各3点) <input type="checkbox"/> 土止め支保工 <input type="checkbox"/> 地山掘削 <input type="checkbox"/> 型枠支保工 <input type="checkbox"/> 足場組立工 <input type="checkbox"/> その他	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設工事に必要な届出 (2点) (例: 道路占用・道路使用等)	2	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各種建設機械 及び 施工方法状況	<input checked="" type="checkbox"/> 各種機械の点検整備 (各3点)	12	9
	<input checked="" type="checkbox"/> 適切な機械選定 (5点)	5	5
	<input checked="" type="checkbox"/> 掘削・切土等の適否 (10点)	10	10
	<input type="checkbox"/> 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	6	6
小 計		122	117
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	94	
その他総括的 評 価	理 由 (±5点) (B) A型バリケードに反射テープを取り付け、第三者に 分かりやすく施工区域を明示した。	3	
合 計 (A+B)		94	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 94 点 でした。			
<p>総 評 特定自主検査を受けていないバックホウ(0.2m3)がありました。今月で年次点検切れとなるバックホウもありましたので、早急に検査を受けるようにして下さい。</p> <p>ただ、せまいヤードの中で整理整頓がきれいにできていました。</p>			
点検年月日	令和元年9月6日	点検者	安全委員会