

安全パトロール点検表					
工 事 名	屋島西町地区 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事				
工 事 場 所	屋島西町				
工 期	平成31年2月20日 ~ 平成32年1月31日				
施 工 業 者 名	(株)えびす石材土木	請負金額	29,500千円	進捗率	50%
現 場 代 理 人	清水 誠三	作 業 内 容	ブロック積・基礎工・型枠生コン 打設・大型ブロック据付		
点 検 項 目	点 検 細 目			現 場 満 点	評 点
安 全 管 理 体 制	<input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人の常駐及び表示	(10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の常備	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体系の表示(2箇所) (施工体系台帳の常備)	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全管理組織表の表示	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急連絡網の表示	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 保護具の着用(アゴひも確認・安全帯)	(5点)	5	5	
安 全 施 設 及 び 標 識・標 示	<input checked="" type="checkbox"/> 工事看板の適切な内容及び設置	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置	(10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 就業者の為に安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置	(10点)	10	10	
整 理・整 頓 消 火 器・救 急 品	<input checked="" type="checkbox"/> 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 (消費期限の確認)	(3点)	3	3	
	<input checked="" type="checkbox"/> 救急用品の備付	(2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 全旗の掲揚	(2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場の整理整頓(資材の管理状況)	(5点)	5	5	

点 検 項 目	点 検 細 目	現 場 満 点	評 点
免 許・資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) <input type="checkbox"/> 車輻系建設機械 <input type="checkbox"/> 玉掛 <input type="checkbox"/> 移動式クレーン <input type="checkbox"/> その他	-	-
	各種作業主任者 (各3点) <input type="checkbox"/> 土止め支保工 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削 <input type="checkbox"/> 型枠支保工 <input type="checkbox"/> 足場組立工 <input type="checkbox"/> その他	3	3
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設工事に必要な届出 (例: 道路占用・道路使用等) (2点)	2	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
	各種建設機械及び 施工方法状況	<input checked="" type="checkbox"/> 各種機械の点検整備 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 適切な機械選定 (5点) <input checked="" type="checkbox"/> 掘削・切土等の適否 (10点) <input type="checkbox"/> 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	3 5 10 - 3
小 計		113	113
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	95	
その他総合的 評 価	理 由 (±5点) (B) 誘導員配置計画書が記されている。 事務所周辺がきれいに整備されている。	+2	
合 計 (A+B)		97	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 <u>97</u> 点 でした。			
<p>総 評</p> <ul style="list-style-type: none"> ・切土面の保護・大型ブロックの前面安全対策(転落防止)について留意して欲しい。 ・事務所と現場が離れており、現場での衛生面(休憩・トイレ・救急用品)について考慮ほしい。 			
点検年月日	令和元年9月20日	点 検 者	安全委員会