

安全パトロール点検表				
工 事 名	高松港 朝日地区埋築工事（整地工）			
工 事 場 所	朝日新町			
工 期	平成31年7月17日～平成32年1月14日			
施 工 業 者 名	(株)原野組	請負金額	30,580千円	進捗率 45%
現 場 代 理 人	前田 賢	作 業 内 容	切盛工（作業なし）	
点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点	
安全管理体制	<input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人の常駐及び表示 (10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の常備 (5点)	5	5	
	<input type="checkbox"/> 施工体系の表示（2箇所） （施工体系台帳の常備） (5点)	—	—	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全管理組織表の表示 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急連絡網の表示 (5点)	5	5	
	<input type="checkbox"/> 保護具の着用（アゴひも確認・安全带） (5点)	—	—	
安全施設 及び 標識・標示	<input checked="" type="checkbox"/> 工事看板の適切な内容及び設置 (5点)	5	3	
	<input type="checkbox"/> 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)	—	—	
	<input checked="" type="checkbox"/> 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)	10	5	
整理・整頓 消火器・救急品	<input checked="" type="checkbox"/> 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 （消費期限の確認） (3点)	3	3	
	<input checked="" type="checkbox"/> 救急用品の備付 (2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 全旗の掲揚 (2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)	5	0	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場の整理整頓（資材の管理状況） (5点)	5	5	

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点
各種免許・技能講習・特別教育 (各3点)	<input type="checkbox"/> 車両系建設機械 <input type="checkbox"/> 玉掛 <input type="checkbox"/> 移動式クレーン	—	—
	<input type="checkbox"/> その他		
	各種作業主任者 (各3点)		
	<input type="checkbox"/> 土止め支保工 <input type="checkbox"/> 地山掘削 <input type="checkbox"/> 型枠支保工	—	—
免許・資格関係 の携帯及び表示	<input type="checkbox"/> 足場組立工 <input type="checkbox"/> その他		
	<input type="checkbox"/> 建設工事に必要な届出 （例：道路占用・道路使用等） (2点)	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) （注）協力業者も含む	5	5
各種建設機械 及び 施工方法状況	<input checked="" type="checkbox"/> 各種機械の点検整備 3台 (各3点)	9	9
	<input checked="" type="checkbox"/> 適切な機械選定 (5点)	5	5
	<input type="checkbox"/> 掘削・切土等の適否 (10点)	—	—
	<input type="checkbox"/> 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	—	—
	<input type="checkbox"/> 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	—	—
	小 計		81
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95%（満点95点） (A)	81	
その他総括的 評 価	理 由 (±5点) (B) ・作業資格者の標示がすべて代理人になっているので、実態にあった標示をしてほしい。	-2	
合 計 (A+B)		79	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 <u>79</u> 点 でした。			
総 評 ・現場が広いが、通行車両・作業員通路・制限速度等の明示をしていただきたい。			
点検年月日	令和元年9月20日	点 検 者	安全委員会