

安全パトロール点検表					
工 事 名	庵治港胸壁建設工事				
工 事 場 所	庵治町				
工 期	令和元年9月3日～令和2年2月26日				
施 工 業 者 名	(株)誠良興業	請負金額	49,003千円	進捗率	27%
現 場 代 理 人	香西 一樹	作業内容	アスファルト撤去・足場解体・組立		
点 検 項 目	点 検 細 目			現 場 満 点	評 点
安 全 管 理 体 制	☑現場代理人の常駐及び表示 (10点)			10	10
	☑施工計画書の常備 (5点)			5	5
	☑施工体系の表示 (2か所) (5点) (施工体系台帳の常備)			5	5
	☑安全管理組織表の表示 (5点)			5	5
	☑緊急連絡網の表示 (5点)			5	5
	☑保護具の着用 (アゴひも確認・安全帯) (5点)			5	5
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	☑工事看板の適切な内容及び設置 (5点)			5	5
	☑第三者に対する交通安全対策 (10点) ・安全標識の適切な設置			10	10
	☑就業者の為の安全標識及び墜落 (10点) ・落下防護柵・昇降施設の設置			10	6
整 理 ・ 整 頓 消 化 器 ・ 救 急 品	☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓 (5点) 及び衛生設備の設置			5	5
	☑事務所の消化器の備付・火元責任者の (3点) 選任と表示 (消費期限の確認)			3	3
	☑救急用品の備付 (2点)			2	2
	☑安全旗の掲揚 (2点)			2	2
	☑仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)			5	0
	☑現場の整理整頓 (資材の管理状況) (5点)			5	5

点 検 項 目	点 検 細 目	現 場 満 点	評 点
免 許 ・ 資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☑車両系建設機械 ☐玉掛 ☐移動式クレーン ☐その他	3	3
	各種作業主任者 (各3点) ☐土止め支保工 ☐地山掘削 ☐型枠支保工 ☐足場組立工 ☐その他	1	1
	☑建設工事に必要な届出 (2点) (例：道路占用・道路使用等)	2	2
	☑建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各 種 建 設 機 械 及 び 施 工 方 法 状 況	☑各種機械の点検整備 (各3点) ☑適切な機械選定 (5点) ☐掘削・切土等の適否 (10点)	9 5 1	9 5 1
	☑作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	3	3
	☑第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	3	3
小 計		112	103
採 点	点検項目による 評点÷現場満点×95% (満点95点) (A) 103÷112×95% ・作業員に対す標識をすること ・電気設備の正副と施錠 ・昇降設備を設置すること ・すじ交いの設置をすること	87	
評 価	その他総括的理由 (±5点) (B) 特になし	87	
合 計 (A+B)			
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 87 点でした。 総評 作業主任者の明示はしていたが、5m未満なので本来必要ない。 労基署の電話番号が違う。 明示していたので指摘したが明示の作業者ではなかった。足場の標識と昇降設備、 すじ交いなどの整備要。電気設備に正副、施錠を。			
点 検 年 月 日	令和元年11月1日	点 検 者	安 全 委 員 会