

安全パトロール点検表					
工 事 名	(防災・安全社会資本整備交付金) 広域河川 春日川改修工事 (第2工区)				
工 事 場 所	川島東町				
工 期	平成31年8月6日 ~ 平成32年1月31日				
施 工 業 者 名	三栄工業 (株)	請負金額	36,000千円	進捗率	18%
現 場 代 理 人	多田 一志	作業内容	工事中道路設置工		
点 検 項 目	点 検 細 目		現 場 満 点	評 点	
安 全 管 理 体 制	☑現場代理人の常駐及び表示 (10点)		10	10	
	☑施工計画書の常備 (5点)		5	5	
	☑施工体系の表示 (2か所) (施工体系台帳の常備) (5点)		5	5	
	☑安全管理組織表の表示 (5点)		5	5	
	☑緊急連絡網の表示 (5点)		5	5	
	☑保護具の着用 (アゴひも確認・安全帯) (5点)		5	5	
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	☑工事看板の適切な内容及び設置 (5点)		5	5	
	☑第三者に対する交通安全対策 (10点) ・安全標識の適切な設置		10	10	
	☑就業者の為の安全標識及び墜落 (10点) ・落下防護柵・昇降施設の設置		10	10	
整 理 ・ 整 頓 消 化 器 ・ 救 急 品	☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓 (5点) 及び衛生設備の設置		5	5	
	☑事務所の消火器の備付・火元責任者の (3点) 選任と表示 (消費期限の確認)		3	3	
	☑救急用品の備付 (2点)		2	2	
	☑安全旗の掲揚 (2点)		2	2	
	☑仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)		5	5	
	☑現場の整理整頓 (資材の管理状況) (5点)		5	5	

点 検 項 目	点 検 細 目	現 場 満 点	評 点
免 許 ・ 資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☑車両系建設機械 ☐玉掛 ☐移動式クレーン ☐その他	3	3
	各種作業主任者 (各3点) ☐土止め支保工 ☑地山掘削 ☐型枠支保工 ☐足場組立工 ☐その他 ☐建設工事に必要な届出 (2点) (例: 道路占用・道路使用等) ☑建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	3	3
各 種 建 設 機 械 及 び 施 工 方 法 状 況	☑各種機械の点検整備 (各3点)	6	6
	☑適切な機械選定 (5点)	5	5
	☑掘削・切土等の適否 (10点)	10	10
施 工 方 法 状 況	☑作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	3	3
	☐第三者に対しての交通整理員及び (各3点) 誘導員の配置	—	—
小 計		117	117
点 検 項 目 による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A) 117÷117×95=95	95	
そ の 他 総 括 的 評 価	理由 (±5点) (B) 使用しないハシゴを撤収すること。 測点の表示は分かりやすかった。	0	
合 計 (A+B)		95	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 95 点でした。 総評 作業員の安全通路の確保をお願いします。 全体的には、現場が良く整理整頓されていました。			
点 検 年 月 日	令和元年10月18日	点 検 者	安全委員会