

安全パトロール点検表					
工 事 名	香東川沿岸（上流）地区芦脇幹線改修その5工事				
工 事 場 所	香川町				
工 期	令和元年6月28日～令和2年3月3日				
施 工 業 者 名	(株) 中野建設興業	請負金額	32,500千円	進捗率	48%
現 場 代 理 人	片岡孝憲	作業内容	グラウト注入		
点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点		
安 全 管 理 体 制	☑現場代理人の常駐及び表示 (10点)	10	10		
	☑施工計画書の常備 (5点)	5	5		
	☑施工体系の表示 (2か所) (施工体系台帳の常備) (5点)	5	5		
	☑安全管理組織表の表示 (5点)	5	5		
	☑緊急連絡網の表示 (5点)	5	5		
	☑保護具の着用 (アゴひも確認・安全带) (5点)	5	5		
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	☑工事看板の適切な内容及び設置 (5点)	5	5		
	☑第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)	10	8		
	☑就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)	10	6		
整 理 ・ 整 頓 消 化 器 ・ 救 急 品	☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)	5	5		
	☑事務所の消化器の備付・火元責任者の 選任と表示 (消費期限の確認) (3点)	3	1		
	☑救急用品の備付 (2点)	2	2		
	☑安全旗の掲揚 (2点)	2	2		
	☑仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)	5	0		
	☑現場の整理整頓 (資材の管理状況) (5点)	5	4		

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点
免 許 ・ 資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☐車両系建設機械 ☐玉掛 ☐移動式クレーン ☐その他	—	—
	各種作業主任者 (各3点) ☐土止め支保工 ☐地山掘削 ☐型枠支保工 ☐足場組立工 ☐その他	—	—
	☐建設工事に必要な届出 (2点) (例：道路占用・道路使用等)	—	—
	☑建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各 種 建 設 機 械 及 び 施 工 方 法 状 況	☑各種機械の点検整備 (各3点) ☐適切な機械選定 (5点) ☐掘削・切土等の適否 (10点)	9	8
	☐作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	—	—
	☐第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	—	—
	小 計	96	81
点 検 項 目 による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	80	
そ の 他 総 括 的 評 価	理由 (±5点) (B) 震災マニュアルを備付は良い	1	
合 計 (A+B)		81	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 81 点でした。 総評 機械点検が形骸化している。 昇降設備の固定			
点 検 年 月 日	令和元年12月13日	点 検 者	安全委員会