

安全パトロール点検表					
工事名	(防災・安全社会資本整備交付金) 詰田川 津波等対策河川工事 (第2工区)				
工事場所	木太町				
工期	令和2年4月10日～令和2年12月16日				
施工業者名	蓮井建設(株)	請負金額	68,000千円	進捗率	18%
現場代理人	二川博充	作業内容	既設護岸 止水工		
点検項目	点検細目	現場満点	評点		
安全管理体制	<input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人の常駐及び表示	(10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の常備	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体系の表示(2か所) (施工体系台帳の常備)	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全管理組織表の表示	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急連絡網の表示	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 保護具の着用(アゴひも確認・安全带)	(5点)	5	5	
安全施設 及び 標識・標示	<input checked="" type="checkbox"/> 工事看板の適切な内容及び設置	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置	(10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置	(10点)	10	8	
整理・整頓 消火器・救急品	<input checked="" type="checkbox"/> 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所の消火器の備付・火元責任者の 選任と表示(消費期限の確認)	(3点)	3	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 救急用品の備付	(2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全旗の掲揚	(2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場の整理整頓(資材の管理状況)	(5点)	5	5	

点検項目	点検細目	現場満点	評点
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) <input type="checkbox"/> 車両系建設機械 <input type="checkbox"/> 玉掛 <input type="checkbox"/> 移動式クレーン <input type="checkbox"/> その他	—	—
	各種作業主任者 (各3点) <input type="checkbox"/> 土止め支保工 <input type="checkbox"/> 地山掘削 <input type="checkbox"/> 型枠支保工 <input type="checkbox"/> 足場組立工 <input type="checkbox"/> その他	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設工事に必要な届出 (2点) (例: 道路占用・道路使用等)	2	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各種建設機械 及び 施工方法状況	<input checked="" type="checkbox"/> 各種機械の点検整備 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 適切な機械選定 (5点) <input type="checkbox"/> 掘削・切土等の適否 (10点)	9	9
	<input type="checkbox"/> 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	3	3
小計		106	103
採点	点検項目による 評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)		
評価	その他総括的理由 (±5点) (B) 救命うきわの設置は良い。 鏡の設置。		1
合計(A+B)		93	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 93 点でした。 総評 ・火元責任者の表示をする。 ・転落防止案内を追加すること。 ・大変素晴らしく良く管理をされていた。			
点検年月日	令和2年9月18日	点検者	安全委員会