

安全パトロール点検表				
工 事 名	(道路メンテナンス事業)国道193号(寺井高架橋)道路整備工事(第1工区)			
工 事 場 所	寺井町			
工 期	令和2年7月7日～令和3年3月19日			
施 工 業 者 名	城北建設㈱	請負金額	54,660千円	進捗率 %
現 場 代 理 人	舘岡 隆	作業内容	一式	
点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点	
安 全 管 理 体 制	<input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人の常駐及び表示 (10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の常備 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体系の表示 (2か所) (施工体系台帳の常備) (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全管理組織表の表示 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急連絡網の表示 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 保護具の着用 (アゴひも確認・安全带) (5点)	—	—	
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	<input checked="" type="checkbox"/> 工事看板の適切な内容及び設置 (5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対する交通安全対策 (10点) ・安全標識の適切な設置	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)	10	9	
整 理 ・ 整 頓 消 化 器 ・ 救 急 品	<input checked="" type="checkbox"/> 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)	5	3	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所の消火器の備付・火元責任者の 選任と表示 (消費期限の確認) (3点)	3	3	
	<input checked="" type="checkbox"/> 救急用品の備付 (2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全旗の掲揚 (2点)	2	2	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)	5	0	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場の整理整頓 (資材の管理状況) (5点)	5	4	

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点
免 許 ・ 資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) <input type="checkbox"/> 車両系建設機械 <input type="checkbox"/> 玉掛 <input type="checkbox"/> 移動式クレーン <input type="checkbox"/> その他	—	—
	各種作業主任者 (各3点) <input type="checkbox"/> 土止め支保工 <input type="checkbox"/> 地山掘削 <input type="checkbox"/> 型枠支保工 <input type="checkbox"/> 足場組立工 <input type="checkbox"/> その他	3	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設工事に必要な届出 (2点) (例: 道路占用・道路使用等)	2	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各 種 建 設 機 械 及 び 施 工 方 法 状 況	<input type="checkbox"/> 各種機械の点検整備 (各3点) <input type="checkbox"/> 適切な機械選定 (5点) <input type="checkbox"/> 掘削・切土等の適否 (10点)	/	/
	<input type="checkbox"/> 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点) <input type="checkbox"/> 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)		
	小 計		
点 検 項 目 に よ る 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A) $75 \div 87 \times 95 = 81.896 = 82$	82	
そ の 他 総 括 的 評 価	理由 (±5点) (B)	0	
合 計 (A+B)			
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 82 点でした。 総評 現場代理人不在の場合の指示 足場作業主任者は1名 塗装材、化学物質の保管、分別の管理、分電盤の正副表示、カギをするように。			
点 検 年 月 日	令和2年11月13日	点 検 者	安全委員会