

安全パトロール点検表				
工 事 名	香東川総合開発事業 柵川ダム付替市道建設工事(西岸線第37工区)			
工 事 場 所	塩江町安原上東			
工 期	令和2年2月20日～令和2年12月11日			
施 工 業 者 名	尾形建設(株)	請負金額	80,800	進捗率 63%
現 場 代 理 人	藤澤 均	作業内容	テールアルメ盛土	
点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点	
安 全 管 理 体 制	<input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人の常駐及び表示	(10点)	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の常備	(5点)	5	5
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体系の表示(2か所) (施工体系台帳の常備)	(5点)	5	5
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全管理組織表の表示	(5点)	5	5
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急連絡網の表示	(5点)	5	5
	<input checked="" type="checkbox"/> 保護具の着用(アゴひも確認・安全带)	(5点)	5	5
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	<input checked="" type="checkbox"/> 工事看板の適切な内容及び設置	(5点)	5	5
	<input type="checkbox"/> 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置	(10点)	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置	(10点)	10	8
整 理 ・ 整 頓 消 化 器 ・ 救 急 品	<input checked="" type="checkbox"/> 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置	(5点)	5	3
	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所の消火器の備付・火元責任者の 選任と表示(消費期限の確認)	(3点)	3	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 救急用品の備付	(2点)	2	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全旗の掲揚	(2点)	2	0
	<input type="checkbox"/> 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況	(5点)	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場の整理整頓(資材の管理状況)	(5点)	5	2

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点
免 許 ・ 資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 車両系建設機械 <input checked="" type="checkbox"/> 玉掛 <input checked="" type="checkbox"/> 移動式クレーン <input type="checkbox"/> その他	9	9
	各種作業主任者 (各3点) <input type="checkbox"/> 土止め支保工 <input type="checkbox"/> 地山掘削 <input type="checkbox"/> 型枠支保工 <input type="checkbox"/> 足場組立工 <input type="checkbox"/> その他	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設工事に必要な届出 (2点) (例: 道路占用・道路使用等)	2	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各 種 建 設 機 械 及 び 施 工 方 法 状 況	<input checked="" type="checkbox"/> 各種機械の点検整備 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 適切な機械選定 (5点) <input type="checkbox"/> 掘削・切土等の適否 (10点)	9	9
	<input type="checkbox"/> 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	—	—
	<input type="checkbox"/> 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	—	—
	小 計	97	90
点 検 項 目 に よ る 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	88	
そ の 他 総 括 的 評 価	理由 (±5点) (B) トイレの出入口について再考のこと	-1	
合 計 (A+B)		87	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 87 点でした。 総評 事務所と倉庫が兼用にならないようにする。火元責任者明示なし。分煙対策を行う			
点 検 年 月 日	令和2年10月16日	点 検 者	安全委員会