

安全パトロール点検表				
工 事 名	牟礼東部第1処理分区污水管工事(12工区)			
工 事 場 所	牟礼町大町			
工 期	令和3年6月10日～令和3年11月12日			
施 工 業 者 名	㈱誠良興業	請負金額	27,010千円	進捗率 70%
現 場 代 理 人	岩下 周平	作業内容	水道仮設撤去その他	
点 検 項 目	点 検 細 目		現場満点	評 点
安 全 管 理 体 制	☑現場代理人の常駐及び表示	(10点)	10	10
	☑施工計画書の常備	(5点)	5	5
	☑施工体系の表示(2か所) (施工体系台帳の常備)	(5点)	5	5
	☑安全管理組織表の表示	(5点)	5	5
	☑緊急連絡網の表示	(5点)	5	5
	☑具の着用(アゴひも確認・安全帯)	(5点)	5	5
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	☑工事看板の適切な内容及び設置	(5点)	5	5
	☑第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置	(10点)	10	9
	☑就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置	(10点)	10	10
整 理 ・ 整 頓 消 化 器 ・ 救 急 品	☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置	(5点)	5	5
	☑事務所の消化器の備付・火元責任者の 選任と表示(消費期限の確認)	(3点)	3	3
	☑救急用品の備付	(2点)	2	2
	☑安全旗の掲揚	(2点)	2	2
	☑仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況	(5点)	5	3
	☑現場の整理整頓(資材の管理状況)	(5点)	5	3

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点
免 許 ・ 資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☑車両系建設機械 ☐玉掛 ☐移動式クレーン ☐その他	3	3
	各種作業主任者 (各3点) ☑土止め支保工 ☑地山掘削 ☐型枠支保工 ☐足場組立工 ☐その他	3	3
	☑建設工事に必要な届出 (2点) (例: 道路占用・道路使用等)	2	2
	☑建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
	各種建設機械 及び 施 工 方 法 状 況	☑各種機械の点検整備 (各3点) ☑適切な機械選定 (5点) ☑掘削・切土等の適否 (10点) ☐作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点) ☑第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	6 5 10 — 3
小 計		119	114
点 検 項 目 に よ る 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A) 114÷119×95%	91	
そ の 他 総 括 的 評 価	理由 (±5点) (B)	-2	
合 計 (A+B)		89	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評点 89 点でした。 総評 ・資材置場の囲いを設ける ・BFのフックが格納出来ていない ・産廃の看板の設置 ・ワイヤーの整備			
点 検 年 月 日	令和3年10月1日	点 検 者	安全委員会