

安全パトロール点検表					
工事名	東植田町6号線道路改良工事				
工事場所	東植田町				
工期	令和3年5月25日～令和3年11月26日				
施工業者名	尾形建設(株)	請負金額	28,494千円	進捗率	85%
現場代理人	尾形 大	作業内容	測量・路盤すき取り		
点検項目	点検細目		現場満点	評点	
安全管理体制	☑現場代理人の常駐及び表示	(10点)	10	5	
	☑施工計画書の常備	(5点)	5	5	
	☑施工体系の表示(2か所) (施工体系台帳の常備)	(5点)	5	5	
	☑安全管理組織表の表示	(5点)	5	5	
	☑緊急連絡網の表示	(5点)	5	5	
	☑保護具の着用(アゴひも確認・安全带)	(5点)	5	2	
安全施設 及び 標識・標示	☑工事看板の適切な内容及び設置	(5点)	5	5	
	☑第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置	(10点)	10	8	
	☑就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置	(10点)	10	5	
整理・整頓 消火器・救急品	☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置	(5点)	5	3	
	☑事務所の消火器の備付・火元責任者の 選任と表示(消費期限の確認)	(3点)	3	3	
	☑救急用品の備付	(2点)	2	2	
	☑安全旗の掲揚	(2点)	2	2	
	☐仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況	(5点)	—	—	
	☑現場の整理整頓(資材の管理状況)	(5点)	5	2	

点検項目	点検細目	現場満点	評点
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☐車両系建設機械 ☐玉掛 ☐移動式クレーン ☐その他	9	9
	各種作業主任者 (各3点) ☑土止め支保工 ☑地山掘削 ☐型枠支保工 ☐足場組立工 ☐その他	6	6
	☑建設工事に必要な届出 (2点) (例:道路占用・道路使用等)	2	2
	☑建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注)協力業者も含む	5	3
各種建設機械 及び 施工方法状況	☑各種機械の点検整備 (各3点) ☑適切な機械選定 (5点) ☑掘削・切土等の適否 (10点)	9	9
	☐作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	—	—
	☐第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	—	—
小 計		123	101
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A) 99÷119×95%	78	
その他総括的 評 価	理由 (±5点) (B) ・キンクしたワイヤーを使用しない ・台付ワイヤーでなく、玉掛ワイヤーを使用して下さい	-2	
合 計 (A+B)		77	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評点 77 点でした。 総評 キンクしたワイヤーを撤去。台付ワイヤーは使用しないで下さい。 擁壁の天端にトラロープ 手ちりをお願いします。			
点検年月日	令和3年11月5日	点検者	安全委員会