

安全パトロール点検表					
工 事 名	高交安第8号 県道高松善通寺線(端岡工区) 交通安全施設工事				
工 事 場 所	国分寺町新居				
工 期	令和3年2月2日～令和4年1月31日				
施 工 業 者 名	(株)福井組	請負金額	23518千円	進捗率	45%
現 場 代 理 人	真鍋 和幸	作業内容	縁石工・バリアフリー化		
点 検 項 目			現場満点	評 点	
安 全 管 理 体 制	<input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人の常駐及び表示	(10点)	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の常備	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体系の表示(2か所) (施工体系台帳の常備)	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全管理組織表の表示	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急連絡網の表示	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 保護具の着用(アゴひも確認・安全带)	(5点)	5	4	
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	<input checked="" type="checkbox"/> 工事看板の適切な内容及び設置	(5点)	5	5	
	<input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置	(10点)	10	9	
	<input type="checkbox"/> 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置	(10点)	—	—	
整 理 ・ 整 頓 消 化 器 ・ 救 急 品	<input checked="" type="checkbox"/> 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置	(5点)	5	5	
	事務所の消火器の備付・火元責任者の 選任と表示(消費期限の確認)	(3点)	3	3	
	<input type="checkbox"/> 救急用品の備付	(2点)	2	2	
	<input type="checkbox"/> 安全旗の掲揚	(2点)	2	2	
	<input type="checkbox"/> 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況	(5点)	—	—	
	<input type="checkbox"/> 現場の整理整頓(資材の管理状況)	(5点)	5	5	

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点
免 許 ・ 資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) <input type="checkbox"/> 車両系建設機械 <input type="checkbox"/> 玉掛 <input type="checkbox"/> 移動式クレーン <input type="checkbox"/> その他	3	3
	各種作業主任者 (各3点) <input type="checkbox"/> 土止め支保工 <input type="checkbox"/> 地山掘削 <input type="checkbox"/> 型枠支保工 <input type="checkbox"/> 足場組立工 <input type="checkbox"/> その他	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設工事に必要な届出 (2点) (例:道路占用・道路使用等)	2	2
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注)協力業者も含む	5	5
各 種 建 設 機 械 及 び 施 工 方 法 状 況	<input checked="" type="checkbox"/> 各種機械の点検整備 (各3点) <input checked="" type="checkbox"/> 適切な機械選定 (5点) <input type="checkbox"/> 掘削・切土等の適否 (10点)	6 5 —	6 5 —
	<input checked="" type="checkbox"/> 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	3	3
	<input checked="" type="checkbox"/> 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	9	9
小 計		100	98
点 検 項 目 に よ る 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A) 作業時の保護メガネ(KYに記入していたにもかかわらず) 駐車車両の車止の設置 発電機吊降にロープを使用していた。		93
そ の 他 総 括 的 評 価	理由 (±5点) (B) おび、ワイヤーの点検を確実に 現場事務所の第三者に対する防犯に努める		-2
合 計 (A+B)			91
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 91 点でした。			
総 評			
点 検 年 月 日	令和3年11月12日	点 検 者	安全委員会