

安全パトロール点検表					
工 事 名	六ツ目上池耐震化補強工事				
工 事 場 所	国分寺町福家				
工 期	令和3年6月11日～令和4年1月11日				
施 工 業 者 名	小橋工業㈱	請負金額	32,000千円	進捗率	60%
現 場 代 理 人	松浦孝幸	作業内容	堤体盛土		
点 検 項 目	点 検 細 目			現 場 満 点	評 点
安 全 管 理 体 制	☑現場代理人の常駐及び表示 (10点)			10	10
	☑施工計画書の常備 (5点)			5	5
	☑施工体系の表示 (2か所) (施工体系台帳の常備) (5点)			5	5
	☑安全管理組織表の表示 (5点)			5	5
	☑緊急連絡網の表示 (5点)			5	5
	☑保護具の着用 (アゴひも確認・安全带) (5点)			5	5
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	☑工事看板の適切な内容及び設置 (5点)			5	5
	☑第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)			10	10
	☑就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)			10	10
整 理 ・ 整 頓 消 化 器 ・ 救 急 品	☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)			5	5
	☑事務所の消火器の備付・火元責任者の 選任と表示 (消費期限の確認) (3点)			3	3
	☑救急用品の備付 (2点)			2	2
	☑安全旗の掲揚 (2点)			2	2
	☑仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)			5	5
	☑現場の整理整頓 (資材の管理状況) (5点)			5	5

点 検 項 目	点 検 細 目	現 場 満 点	評 点
免 許 ・ 資 格 関 係 の 携 帯 及 び 表 示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☑車両系建設機械 ☐玉掛 ☐移動式クレーン ☐その他	6	6
	各種作業主任者 (各3点) ☐土止め支保工 ☐地山掘削 ☐型枠支保工 ☐足場組立工 ☐その他	—	—
	☑建設工事に必要な届出 (2点) (例：道路占用・道路使用等)	2	2
	☑建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5
各 種 建 設 機 械 及 び 施 工 方 法 状 況	☑各種機械の点検整備 (各3点)	18	18
	☑適切な機械選定 (5点)	5	5
	☑掘削・切土等の適否 (10点)	10	10
	☑作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点) ☑第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	3 3	3 3
小 計		134	134
採 点	点検項目による 評点÷現場満点×95% (満点95点) (A) 134÷134×95%	95	
評 価	その他総括的理由 (±5点) (B) 安全対策 細かのところまで配慮出来ている。	+2	
合 計 (A+B)		97	
安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 総評 非常に良くできている。			
点 検 年 月 日	令和3年12月10日	点 検 者	安全委員会