

令和4年9月～

| 安全パトロール点検表                  |   |      |           |         |     |
|-----------------------------|---|------|-----------|---------|-----|
| 工 事 名                       | 高松市伏石町口径600mm配水管更新工事  |      |           |         |     |
| 工 事 場 所                     | 伏石町   |      |           |         |     |
| 工 期                         | 令和5年6月15日～令和6年2月9日  |      |           |         |     |
| 施 工 業 者 名                   | 東讃建設㈱   | 請負金額 | 109,120千円 | 進捗率     | 20% |
| 現 場 代 理 人                   | 道崎 宗一   | 作業内容 | 切管工       |         |     |
| 点 検 項 目                     | 点 検 細 目   |      |           | 現 場 満 点 | 評 点 |
| 安 全 管 理 体 制                 | ☑現場代理人の常駐及び表示 (10点)<br>(公共工事標準請負契約約款・10条2項 10条3項に除外事項あり)                  |      |           | 10      | 10  |
|                             | ☑施工計画書の常備 (5点)  |      |           | 5       | 5   |
|                             | ☑施工体系の表示(2か所) (建設業法 24条の7) (5点)<br>(施工体系台帳の常備)(建設業法 24条の8)                |      |           | 5       | 5   |
|                             | ☑安全管理組織表の表示 (5点)  |      |           | 5       | 5   |
|                             | ☑緊急連絡網の表示 (5点)<br>(土木工事安全施工技術指針 1-4-5-(3))                                |      |           | 5       | 5   |
|                             | ☑保護具の着用(アゴひも確認・安全帯) (5点)<br>(労働安全衛生規則 539条、518条及び519条第2項)                 |      |           | 5       | 5   |
| 安 全 施 設<br>及 び<br>標 識 ・ 標 示 | ☐工事中標示板の適切な内容及び設置 (5点)<br>(香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-3)                         |      |           |         |     |
|                             | ☐第三者に対する交通安全対策 (10点)<br>・安全標識の適切な設置<br>(公衆災害防止対策基準 第3章 第17)               |      |           |         |     |
| 整 理 ・ 整 頓<br>消 火 器 ・ 救 急 品  | ☑現場事務所内・倉庫内の整理整頓 (5点)<br>及び衛生設備の設置(香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-6)                 |      |           | 5       | 5   |
|                             | ☑事務所の消火器の備付(労働安全衛生規則 289条) (3点)<br>火元責任者の選任と表示(消費期限の確認)<br>(消防法施工令第4条第2項) |      |           | 3       | 3   |
|                             | ☑救急用品の備付(事務所衛生基準規則 第5章23条) (2点)   |      |           | 2       | 2   |
|                             | ☑安全旗の掲揚 ↑安衛則633.635 (2点)  |      |           | 2       | 2   |
|                             | ☑仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)  |      |           | 5       | 5   |
|                             | ☐現場の整理整頓(資材の管理状況) (5点)<br>(香川県土木工事標準仕様書 1-1-29-4)                         |      |           |         |     |

| 点 検 項 目   | 点 検 細 目   | 現 場 満 点 | 評 点   |
|---|---|---------|-------|
| 免 許 ・ 資 格 関 係<br>の 携 帯 及 び 表 示  | 各種免許・技能講習・特別教育 (各3点)<br>☐車両系建設機械(労働安全衛生法 61条、59条3項)<br>☐玉掛 <small>(労働安全衛生法 61条1項 労働安全衛生法施工令 20条16項)</small> (クレーン等安全規則 221条)<br>☐移動式クレーン(クレーン等安全規則 67条、68条)                     | —       | —     |
|   | ☐その他  |         |       |
|   | 各種作業主任者 (各3点)   | —       | —     |
|   | ☐土止め支保工(労働安全衛生規則 374条)  |         |       |
|   | ☐地山掘削(労働安全衛生規則 359条)  |         |       |
|   | ☐型枠支保工(労働安全衛生規則 246条)   |         |       |
|   | ☐足場組立工(労働安全衛生規則 565条、36条、39条)   |         |       |
|   | ☐その他  |         |       |
|   | ☑建設工事に必要な届出 (2点)<br><small>(例:道路占用 道路法 32条・道路使用 道路交通法 77条 工事計画書 労働安全衛生法 88条)</small>  | 2       | 2     |
|   | ☑建設業の許可票(建設業法 40条) (5点)<br>労災保険成立票(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施工規則 77条)<br>(注)協力業者も含む  | 5       | 5     |
| 各 種 建 設 機 械<br>及 び<br>施 工 方 法 状 況                                       | ☑各種機械の点検整備 (各3点)<br>(労働安全衛生法 45条)(労働安全衛生法施工令 15条)   | 12      | 12    |
|   | ☐適切な機械選定(香川県土木工事標準仕様書 1-4-32-4) (5点)  |         |       |
|   | ☐適切な玉掛用具(クレーン等安全規則 215条～218条) (5点)  |         |       |
|   | ☐掘削・切土等の適否(労働安全衛生規則 356条、534条) (10点)  |         |       |
|   | ☐作業に対しての誘導者・合図者・監視人等 (各3点)<br>・誘導者(労働安全衛生規則 151条の6、7、8等)<br>・合図者(労働安全衛生規則 151条、159条、171条の2第2項 189条、194条の12、517条16の2項等)<br>・監視人(労働安全衛生規則 349条4項、536条)<br>(酸素欠乏症等防止基準 13条、25条の2項) |         |       |
| ☐第三者に対しての交通整理員及び誘導員の配置 (各3点)<br>(公衆災害防止対策基準 第3章第14)                     |   |         |       |
| 小 計   |   | 71      | 71    |
| 点 検 項 目 に よ る<br>採 点  | 評点÷現場満点×95% (満点95点)<br>(A)  | 95      |       |
| そ の 他 総 括 的<br>評 価  | 理由 (±5点)<br>(B)   | 0       |       |
| 合 計 (A+B)   |   | 95      |       |
| 安全パトロール点検結果の詳細は、上記のとおりで総合評価 95 点でした。<br>総評 ・トイレの美化ができています。 ・車止めができています。 |   |         |       |
| 点 検 年 月 日   | 令和5年9月22日   | 点 検 者   | 安全委員会 |